



Установка датчика П-1116 на стенде.



1. Датчик.
2. Каретка.
3. Основание.
4. Маховик.
5. Винт.
6. Шкала отсчета.