


Установка датчика на поверочном штативе.



1. Штатив
2. Глубиномер микрометрический.
3. Датчик.
4. Стопорный винт.

Примечание. Второстепенные детали штатива условно не показаны.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

1.1106 РЭ

Лист
24