


Чертеж образца для регулировки и поверки
устройства П-1106
М 2:1



1. Маркировать марку материала методом клеймения.
Штифт ПО-3 ГОСТ 2930-62
2. Покрытие: Хим. окс.(прм).

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

1.1106 РЭ

Лист
27