


Чертеж образца для регулировки и поверки
устройства П-1107
М 2:1



1. Маркировать марку материала методом клеймения.

Шрифт ПО-3 ГОСТ 2930-62

2. Покрытие: Хим. окс.(прм).

Изм.	Лист	Ндокумента	Подп.	Дата
------	------	------------	-------	------

1.1107 РЭ

Лист
26